

# バックしてきた

**バック時は、しっかり安全確認しましょう！**

- ・「後ろに人はいないだろう」
- ・「警備員がついているから大丈夫」 …などと安易に考えず、
- ・バックする前には必ず、自分の目で進行方向や周囲の安全確認をしましょう

## バックしてきた ショベルカーにひかれ 70代女性が死亡 上富良野町郊外の牧場

**作業を終えたショベルがバックしていた**

2022年03月24日 19時55分

24日正午ごろ、上富良野町の牧場の敷地内の道路でこの牧場で働く70代の女性がバックしてきたショベルカーにひかれ死亡しました。

警察によりますと、牧草を牛舎にまくなどの作業を終えたショベルカーが、道路をバックしていた際に、後ろにいた女性がひかれたということです。

警察はショベルカーの運転手が、後ろを十分に確認していなかったとみて、事故の詳しい状況を調べています。