

カーブ、下り坂 横転、死亡

下り坂では、事前に十分な減速とシフトダウン

『仕事を終えて・・・』

会社に戻る途中の『気のゆるみ』に注意

右カーブ、下り坂 ごみ収集車が横転 助手席の左腕を挟んだ男性死亡

作業を終えて会社に戻る途中

2022/3/13(日)

12日昼12時25分頃、鹿児島県の国道で、会社員(37)が運転するごみ収集車が横転し、車道左側の路肩にはみ出して止まった。

助手席に乗っていた同僚の男性(45)が左腕をはさむなどして病院に搬送されたが、約4時間半後に死亡した。

運転していた会社員にけがはなかった。

警察によると、現場は右カーブの下り坂。

会社員らは作業を終えて会社に戻る途中だったという。