

# 横転・転落 下敷き、死亡

重機、農機具 積み降ろし作業中  
地面の水平確認と  
登坂板から外さないように注意しましょう

重機・農機具の積み降し時は、  
『焼き砂』、『むしろ』を準備しましょう

## バックホーが横転、下敷き 男性が死亡

2022/3/20(日)

19日午後2時半ごろ、山梨県の山林内で男性(70)がバックホーを操縦して整地していたところ、バランスを崩してバックホーが横転し男性が下敷きになった。

男性は意識不明の重体となっていたが20日、搬送先の病院で死亡が確認されたという。

## コンバインに乗ったまま転落 男性が下敷きで死亡 2メートル下の川に転落

2022/3/20(日)

20日午前7時半ごろ、秋田県の田んぼ脇の川で男性(68)がコンバインの下敷きになって死亡しているのが見つかった。

男性は、18日午前11時ごろから積雪で利用できない農道をコンバインで走行中に約2メートル下の川に転落したと見られている。

男性は2日間、自宅に戻らず家族と近所の人が見つめていたところ、発見された。