

# ゆるやかな斜面 バックしてきた

停車中は

サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

## バックしてきた 無人の高所作業車と衝突 工事を終えた44歳の男性作業員が死亡 ゆるやかな斜面

2022/3/1(火)

1日午前8時45分ごろ、愛知県の路上で、防犯カメラの設置工事を終えた作業員が、高所作業車からサイドアームという車を地面に固定していた部品を外したところ車がバックし、別の作業員（44）とぶつかり、転倒し病院に運ばれましたが、約1時間後に死亡しました。

当時、作業は3人で行われ、高所作業車には人は乗っておらず、現場は緩やかな傾斜があったということです。

警察は、高所作業車のパーキングブレーキがかかっていたかなど、事故の原因を詳しく調べています。