

「ただいま」を・・・会社も家族も待っています

事故ゼロは、私達の誇りです

ハンドルを握る手には 人の命がかかっている！

安全第一 スピード 車間距離 スマホ見ない 前を見る

燃料高騰！ アイドリング時間を短く、省燃費運転

※「バック確認OK！」

※「交差点確認OK！」

※「積み降ろし確認OK！」

※「見落とし」を、無くせば・・・「事故は無くなる」

※「だろう運転」から「かもしれない運転」を心掛けましょう

運送業の労災、とにかく多い、「転倒・転落・挟まれ」

- 鋼材、資材の積み降ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対・・・入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

見直そう 「慣れ」の運転・「慣れ」の作業

午後4時 信号のない横断歩道

下校途中の中学生が車にはねられ、軽いケガ

◇登下校時間は、最も危険な時間帯！ スピード落として、細心の注意◇

2022/4/18(月) 19:57

18日午後4時20分頃、福島県の信号のない交差点で、下校中の男子中学生が横断歩道を渡っていたところ、直進する車にはねられた。男子中学生は腰を打つなどし、軽いケガをしましたが、命に別状はないという。

午後8時 横断歩道・信号もない国道

国道横断中の高齢女性 乗用車にはねられ、意識不明の重体

◇横断歩道のない場所 『渡ってくるかも・・・』しれません、『慎重に運転』しましょう◇

◇夜間は、横断中の歩行者を見落としやすくなります◇

◇ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2022/4/18(月) 12:13

17日午後8時頃、山口県の横断歩道も信号機もない国道で、横断していたとみられる女性(81)が、乗用車にはねられ市内の病院に搬送されたが、あごや足の骨を折るなどして意識不明の重体となっている。車を運転していた男性にけがはなかった。現場は見通しの良い片側2車線の直線道路。

午後10時 横断歩道から50m離れた国道

横断中の女性が、軽乗用車にはねられ

後ろから来たバイクにも接触、死亡

◇横断歩道付近⇒「横断歩道でない場所」⇒渡ってくるかもしれない◇

◇夜間は、横断中の歩行者を見落としやすくなります◇

◇ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2022/4/18(月) 13:01

17日午後10時頃、長崎県で国道を横断していた女性(54)が直進してきた軽乗用車にはねられた後、後ろから走ってきたバイクにも接触した。女性は病院に搬送されたが、約1時間後に死亡が確認された。現場は片側2車線の直線道路で横断歩道から約50メートル離れた場所だった。警察は軽乗用車とバイクを運転していた2人の男性に話を聞くなどして事故の原因を詳しく調べている。