

頭を挟まれ 死亡

作業前は、『事前打ち合わせ』と
『逃げ場』の確保

吊り荷の下で作業は**厳禁**！

狭い場所は、特に注意しましょう

頭を機械と壁に挟まれ死亡

金属加工工場で

1人でメンテナンス作業をしていた

2022/3/30(水) 12:25

29日午前8時38分、石川県の金属加工工場でメンテナンス作業中の男性が**機械と壁**の間に**挟まれ**、病院に搬送されましたが、**死亡**が確認されました。

警察によりますと、男性はメンテナンス作業のため工場を訪れ、**1人で作業**をしていたということです。

警察は詳しい事故の原因を調べています。