

# トレーラーの下で 整備中だった

発進時は  
前後左右の安全確認  
『死角』にも注意

## トレーラーの下で整備中だった男性 複数箇所を骨折して死亡

トレーラーの下で整備中だったことに気付かず・・・  
トレーラーを動かしたか？

2022/4/5(火) 10:53

4日午後6時すぎ、砂川市の自動車整備工場の敷地内で男性が倒れていると、整備工場の職員が消防に通報しました。

倒れていたのは、会社員の男性（66）で、両ひざと骨盤を骨折、意識のない状態で病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

警察によりますと、死亡した男性は自動車整備工場から依頼を受け、トレーラーのライトを修理していました。

通報した職員が気づいた時、男性は仰向けに倒れていて、トレーラーは車を整備するスペースから道路をはさんだ向かい側にある事務所の近くに止められていたということです。

その後、トレーラーは、通報した職員とは別の職員が動かしていたことが分かりました。

警察は、トレーラーを動かした職員が、死亡した男性が整備中だったことに気づかずにトレーラーを動かしてしまったとみて、詳しく調べています。