

トラクター**横転** **下敷き、死亡**

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

トラクター**横転、下敷き、死亡**

走行中に

作業機を上げる操作をしたか？

バランスを崩したか？

2022/4/13(水) 10:15

12日午後6時ごろ、山梨県にある国道の歩道に繋がる道路で男性（73）がトラクターの下敷きとなっているのを通りかかった人が見つけ、通報しました。

男性は、病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡しました。

死因は、首が圧迫されたことによる窒息死でした。

現場近くの道路にはトラクターの後ろについている作業機が下がったまま走行したとみられる形跡がありました。

このため警察は、男性が走行中に作業機を上げる操作をした際に、トラクターのバランスが崩れ、横転したとみて詳しい事故の原因を調べています。