

現場にバックで 入ろうとしたトラック

バックは、とにかく「危険」
しっかり「安全確認」し、「慎重」に！

バックする前には
必ず、自分の目で
バックの進行方向や周囲の安全確認をしましょう

道路脇の工事現場へ バックで入ろうとしたトラックの後部と 走行中のミニバイクと衝突 ミニバイクの男性が重傷 誘導員はいなかった

2022/4/21(木) 12:52

20日午後1時40分ごろ、兵庫県の県道で、バックしていたトラックが、走行中のミニバイクと衝突した。

ミニバイクを運転していた男性（55）が、あばら骨を折る重傷とみられる。

警察によると、トラックが道路脇の工事現場にバックで入ろうとしたところ、トラックの後部がミニバイクにぶつかったという。

工事現場に車の誘導員はいなかったという。