

バックの車に はねられ死亡

バックは、とにかく「危険」
しっかり、「安全確認」
「慎重」に！

バックしたごみ収集車と壁に挟まれ 清掃員の女性が死亡

商業施設の業務用車両が出入りする場所
収集車は、段ボールを回収するためバックしていた
女性は、商業施設の清掃業務中だった

2022/5/20(金) 15:30

20日午前9時ごろ、大阪府の商業施設の敷地内で、同施設の清掃員の女性（70）が、バックしたごみ収集車と建物の壁の間に挟まれ、病院に搬送されたが、まもなく死亡した。

警察は、収集車を運転していた会社員の男性容疑者（54）を現行犯逮捕した。

同署によると、現場は同施設の業務用車両などが出入りする場所で、容疑者は段ボールを回収するために収集車をバックさせていたという。

女性も業務中だった。

同署は容疑を過失致死に切り替えて調べている。