

鉄柱落下 下敷き、死亡

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと
『逃げ場』の確保

ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

敷き鉄板の積み降し作業時
ユニック作業に注意しましょう

鉄工所で作業事故 クレーンで吊り上げた 1.6トンの鉄柱が落下 下敷きになり48歳男性死亡

2022/5/18(水) 12:32

17日午後3時前、青森県の鉄工所の作業場で鉄製の柱の吊り上げ作業中、落下してきた柱の下敷きになり、48歳の男性が病院に搬送されましたが、およそ1時間後、死亡が確認されました。

鉄製の柱は重さ1.6トンでクレーンで、吊り上げ中に2.5メートルの高さから落下しました。警察が落下原因などを調べています。