

フォークリフト横転 下敷き、死亡

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

フォークリフトが横転、下敷き、死亡

バックホーの部品を運び

坂道を後ろ向きに下っていた

地面との段差で脱輪し、

横倒しになった可能性

2022/5/7(土) 20:59

7日午後5時20分ごろ、兵庫県のリース会社で、20代の男性従業員がフォークリフトの下敷きになっているのを、大きな物音に気付いて駆け付けた別の従業員が発見した。

男性は搬送先の病院で死亡が確認された。

警察によると、男性はバックホーのアーム先端に取り付ける部品を会社敷地内で運んでいた。

坂道を後ろ向きに下っていたところ、地面との段差で脱輪し横倒しになった可能性があるという。