

下敷き 意識不明の重体

作業前は、『事前打ち合わせ』と、
周囲の安全確認
『逃げ場』の確保

狭い場所は、特に注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと

40代の男性作業員が下敷き 意識不明の重体

ビル解体現場

倒れてきたコンクリートの壁に、上半身を挟まれ

2022年6月16日 (木) 10:33

16日午前9時ごろ、東京都で「解体工事の現場で壁の下敷きになっている人がいる。脱出不能」と119番通報がありました。

警視庁によりますと40代の男性作業員が解体中のビルの9階部分で何らかの理由でコンクリートの壁の下敷きになったとみられ、意識不明の重体です。