

# 動き出した 車にひかれ死亡

停車中は・・・

サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

## 工事現場

### 動き出した高所作業車にひかれ

55歳男性作業員死亡

高所作業車を運転していた作業員が降りた後、

バックで動き出し、男性をひいた

2022/6/13(月) 8:35

11日昼12時半ごろ、山形県の工事現場で、作業員の男性（55）が高所作業車の下敷きになり、死亡しました。

男性を含む関係者13人は、11日の午前7時ごろから、地滑りを防ぐための工事を行っていました。

高所作業車は運転していた作業員が降りた後、バックで動き出し、男性をひいたということです。