
鋼材の下敷き 死亡

積み降ろし時の
事前打合せを必ず行う

「吊り下」には
絶対、絶対……入らないこと
『逃げ場』の確保

鋼材の下敷き 男性作業員が死亡

2022/6/24(金) 19:04

24日午前10時前、長崎県の鋼材工場で鋼材を運び出す作業をしていた作業員の男性（62）が鋼材の下敷きとなり、死亡する事故がありました。

作業員の男性は、他の作業員3人と共に鋼材を運び出す作業をしていたということです。

警察が、事故の原因を詳しく調べています。