

バックは とにかく、危険

バックは、とにかく「危険」
しっかり、「安全確認」し、「慎重」に！

重機、農機具 積み降ろし作業中
周囲の安全確認、高さの確認も

「誘導」は
車の真後ろ、真ん前に立たないこと

バック中のロードローラーと衝突 交通整理中の警備員が死亡

2022/5/30(月) 20:16

30日午前9時18分ごろ、福島県の市道上の信号のない交差点で、会社員（50代）の男性が運転するロードローラーと、後方で交通整理中の警備員の男性（64）が衝突しました。

この事故で、警備員の男性は病院に運ばれましたが、全身を強く打っていて死亡が確認されました。

ロードローラーの運転手にけがはありませんでした。

ロードローラーは、工事現場に向かうため、バック中でした。