

トラクター転落 下敷き死亡

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

トラクターが道路を外れ のり面下の水路に転がり落ちる

運転していた男性は、運転席に乗ったままで

トラクターと水路に挟まれ死亡

2022/6/9(木) 12:08

8日午後6時すぎ、山形県で「トラクターが横転して運転手が下敷きになっている」と消防に通報がありました。

警察や消防が駆けつけたところ、トラクターが道路わきの水路の上で逆さまになっていました。

運転席には、男性が乗ったままで、水路とトラクターの間に挟まれていたということです。

男性は意識不明の状態です。病院に運ばれ、およそ2時間後に死亡が確認されました。

男性はトラクターを運転中に道路を外れ、のり面を1メートル下に転がり落ちたとみられていて、警察が現在、事故の詳しい原因などを調べています。