

積み荷 陸橋に引っ掛かる

『積み荷の高さ』の確認と、『走行ルート』の確認

トレーラーの**積み荷**が
陸橋に引っかかり
トレーラー身動き取れず...

2022/6/2(木) 17:36

2日午後、東京都で**トレーラーの荷台**に積まれた、工事現場で使う橋桁の上部が、**陸橋の下の部分**に引っかかり、トレーラーが身動きが取れなくなっている。

このトレーラの先には、別のトレーラーが止まっているのが見え、こちらは引っかからずに通ったものとみられる。

陸橋は工事のため**通常より高さが低くなっている**という。

現在現場では、警察官が対応にあたっている。