

# 左後方から 自転車

左折時は

左後方からの歩行者・自転車に要注意

歩行者・自転車の横を通る場合は

もう少し距離を空けましょう

## 交差点 左後方から来た自転車と衝突

### 回送中のバスと衝突

### 自転車の70代男性がけが

2022/7/30(土) 19:53

30日午前9時まえ、静岡県の交差点で回送中のバスが、左後方から進行してきた自転車と衝突しました。

この事故で、自転車に乗っていた70代の男性が病院に搬送され、腰部を打撲する軽いけがをしました。

バスを運転していた40代の男性にけがはありませんでした。

バス会社は、「今回の事故を厳粛に受け止め、改めて安全運転の徹底を図り、再発防止に努めて参ります」とコメントしています。