

高さ制限 衝突

『積荷の高さ』の確認と

『走行ルート』の確認

杭打機を積んだ重トレーラー 高さ制限を示す踏切設備に衝突

線路ふさぐ、3時間余り運転見合わせ

2022/8/3(水) 17:37

3日午前6時まえ、宮城県の踏切で、建設現場などで使う「杭打ち機」を積んだ重トレーラーが、踏切の高さ制限を示す設備にぶつかり、線路をふさぎました。事故によるケガ人はいません。

この影響で、一部区間は3時間余りの運転見合わせが続きましたが、午後5時15分現在は平常運行に戻っています。