

鉄板の下敷き 死亡 トラックに積込中

作業前、『事前打合せ』を行い、安全に作業を行いましょ
う敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょ
う「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと
『逃げ場』の確保

歩道、車道わきを走行している自転車には、注意しましょ
う歩行者・自転車の横を通る場合は、もう少し距離を空けましょ
う

天井クレーンでトラックに積込作業中 重さ800kgの鉄板の下敷き、死亡

2022/9/18(日) 13:58

17日午前8時頃、富山県の産業廃棄物処理場・リサイクルセンターで、会社員の男性（61）がクレーンから落ちてきた鉄板の下敷きになり、病院に搬送されたが、骨盤骨折による出血性ショックでまもなく死亡が確認された。

警察によると、鉄板は縦3m、横1.5m、厚さ2cmで重さは800kg。

男性は、鉄板を天井走行クレーンで運んでトラックに積み込む作業に携わっていたという。

夜7時 自転車を追い越し、接触？

自転車の女性、転倒、首の骨を折る大けが

乗用車は、救護措置をとらず逃走

付近の防犯カメラの映像から、会社員の男性逮捕

2022/9/19(月) 5:44

17日午後7時すぎ、大阪府の府道を乗用車で走行していた際、自転車で横転した女性（73）に接触し、けがをさせたにもかかわらず、救護せず逃走した疑いで、会社員の男性（55）が逮捕されました。

自転車の女性は首の骨を折る大けがをし、病院で治療を受けています。

警察によりますと、付近の防犯カメラの映像から容疑者が浮上したということで、取り調べに対し容疑者は「自転車を追い抜いたが接触はしていません」と容疑を否認しています。