

バックホー**落下** 車衝突、ケガ

カーブの手前、スピードを落とさず…
積荷の落下の危険

「荷締め」を確実に行き、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

バックホーを積んだトラックが ガードレールに衝突

バックホーが**反対車線に落下**

落下したバックホーに車が**衝突、足を打撲**

警察は、**バックホーの積み方**に問題がなかったかなど捜査

2022/10/20(木) 19:31

20日午前5時半頃、大阪府で「バックホーが片側車線に倒れている」と警察に通報がありました。

警察によると男性（37）がバックホーをトラックに積んで運転していたところ、ガードレールに衝突し、バックホーが**反対車線に落下**したということです。

その後、男性（31）の運転する車が**落下したバックホーにぶつかり、足を打撲**する軽いけがをしました。

警察は、**バックホーの積み方**に問題がなかったかなど捜査しています。