

ブルドーザーの 下敷き、死亡

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

ブルドーザーの下敷き 作業中の男性死亡 現場は、斜面になっていた

2022年10月17日 午後0:00

16日正午すぎ、岩手県の山林で、木炭製造業の男性がブルドーザーの下敷きになっているのを男性の親族がを見つけました。

男性は意識不明の状態です。病院に運ばれましたが約2時間後に死亡が確認されました。死因は外傷性ショックでした。

警察によりますと男性はブルドーザーを使って伐採した木を集める作業をしていたということです。

現場は斜面になっていて、警察が事故の詳しい原因を調べています。