

ハンドルを握る手には 人の命がかかっている！

『安全は頼らず 任せず 自分の目』

ちょっとした不注意や気の緩み ⇨ **重大事故**

燃料高騰！ アイドリング時間を短く、省燃費運転

夕暮れの時間帯は要注意

商業施設・コンビニ周辺
交差点付近は
自転車・歩行者の急な飛び出しに注意しましょう

シカの飛び出し注意

《ハイビームの活用！》

日没以降は、周囲の見通しが悪くなるので、前車や対向車がない場合は、より遠くにある物を確認することができるハイビームを活用しましょう！

運送業の労災、とにかく多い、「挟まれ・転落・転倒」

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

午前9時過ぎ 信号や横断歩道のない場所

横断中の女性はねられ重体

- ◇横断歩道のない場所 『渡って来るかも・・・』しれません、『慎重に運転』しましょう◇
- ◇横断歩道がない場所を横断することがどんなに危険な事なのか◇

2022/11/2(水) 8:00

1日午前9時半ごろ、三重県の市道で、南に横断中の女性(40)が東進中の乗用車にはねられ、病院に搬送されたが、頭などを打ち重体。乗用車を運転していた男性(41)と助手席の男性にけがはなかった。警察によると、現場は片側2車線の直線道路。信号や横断歩道はないという。詳しい事故原因などを調べている。

**信号のない交差点 自転車が道路に進入してきた
青信号で直進していた大型トラックと出会い頭に衝突**

自転車の85歳男性が死亡

- ◇歩道、車道わきを走行している自転車には、注意しましょう◇
- ◇飛び出して来るかもしれない◇

2022/11/2(水) 19:53

2日午前11時すぎ、静岡県の国道交差点で、大型トラックと道路を横断していた自転車が衝突しました。警察や目撃した人によりますと、交差点の中央付近で一時停止していた自転車が道路に進入し、青信号で直進してきた大型トラックと衝突したということです。この事故で自転車に乗っていた男性(85)が、全身を強く打ち運ばれた病院で死亡が確認されました。

**工事現場で作業中
崩れてきた土砂に巻き込まれ
60代男性が死亡**

2022/11/2(水) 17:19

2日午後2時前、滝川市の工事現場で土砂が崩れ、60代の男性作業員が巻き込まれました。男性は病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。警察によりますと、男性は用水路に塩化ビニール管を設置するため、重機で掘った幅1メートル、深さ2.5メートルの穴の中で整地作業をしていたところ、壁の土砂が崩れて巻き込まれたということです。