

# バックしてきた除雪車 ・・・に、はねられ

## 除雪

周囲の安全確認を確実に、  
特に、バックには注意しましょう

「注意が散漫になっていた」  
今シーズン初めて除雪車が出動した日  
**早朝5時 バックしてきた**  
**除雪車にはねられ**  
**新聞配達中の女性死亡**  
**「人がいたことに気が付かなかった」**

202212/2(金) 19:10

今シーズン初めて除雪車が出動した日に事故が起きました。

2日午前5時半前、秋田県で「女性が除雪車にひかれたようだ」と住民から消防に通報がありました。

亡くなったのは25歳の女性で除雪車の近くで頭から血を流して倒れていました。女性は知人の手伝いで新聞配達をしていて、知人と離れて仕事をしている間に、バックしてきた除雪車にはねられました。

除雪車を運転していた男性（64）は警察の調べに対し「人がいたことに気が付かなかった」と話していて、警察が当時の状況を調べています。

事故があった市では、2日が除雪車の稼働初日でした。秋田県内で除雪車による人身事故も今シーズン初めてです。

秋田県内で除雪作業を請け負う別の業者は、除雪作業が集中する暗い時間帯の危険性を指摘します。

除雪車の近くを通る時は、後ろから近寄らないことや、運転手に人がいると認識させることが大切だと話しました。