

# 作業前 事前打ち合わせ

---

作業前は、『事前打ち合わせ』と、『逃げ場』の確保

---

吊り荷の下で作業は**厳禁**！

---

狭い場所は、特に注意しましょう

---

「注意が散漫になっていた」

## 製鉄工場で鉄鉱石の粉じんの下敷き ベルコンの清掃作業中の男性社員死亡

2022/12/9 (金) 22:43

9日午後3時ごろ、茨城県にある製鉄所の工場で「男性1人が生き埋めになった」と119番通報がありました。

消防などが駆けつけたところ清掃作業をしていた男性社員（37）が大量の鉄鉱石の粉じんの下敷きになっていて、およそ2時間後に救出されましたが、その後死亡しました。

警察によりますと、男性は、ベルトコンベアの清掃作業をしていたところ、頭上に設置されている機械から大量の鉄鉱石の粉じんが落下し、下敷きになったということです。