

# 粉砕機に 巻き込まれ

体を巻き込まれないような服装で作業しましょう

服のすそやそでが、ひらひらした服装は絶対禁止

## 37歳男性が粉砕機に巻き込まれたか 血痕や骨の一部見つかри 死亡事故として捜査

ベルトコンベアに近付いた後、転倒  
ベルトコンベアに引っ張られる姿も  
場内のカメラに映っていた

2023/1/30(月) 13:48

29日午後5時すぎ、産業廃棄物処理業者のリサイクル場で、廃材を粉砕する機械に男性が巻き込まれたとみられる事故がありました。

警察が付近を調べたところ、廃材を粉砕する機械の周辺で、血痕や骨の一部などが見つかったということです。

ここで働く37歳の男性と連絡がとれていないことから、警察はこの男性が事故に巻き込まれた可能性が高いとみています。

現場は産業廃棄物を粉砕・圧縮して固形燃料を作るリサイクル場で、男性はブルドーザーを使って廃材をベルトコンベアに搬入する作業をしていたということです。

場内のカメラには、29日午後2時ごろ、男性がブルドーザーを停めてベルトコンベア付近に近づいたあと、転倒してベルトコンベアに引っ張られる様子などが映っていたということです。