

急な、右カーブ トレーラー横転

カーブ手前では

十分減速し

滑走スリップ、横滑りスピンの注意しましょう

カーブ手前では

後続車が、うっとうしく感じるくらい、減速しましょう

「注意が、散漫になっていた」

早朝6時 上り坂の急な右カーブ 大型トレーラー横転

積み荷の産廃が散乱し4時間半 交通規制

2023/1/16(月) 12:33

16日午前6時半ごろ、長崎県の県道で産業廃棄物を積んだ大型トレーラーがカーブで横転しました。

この事故によるケガ人はいませんでしたが、事故車両が道路をふさいだうえ、積み荷の産業廃棄物が散乱するなどしたため事故処理に時間がかかり、およそ4時間半にわたり片側交互通行の交通規制が続きました。

現場は上り坂の急な右カーブ。