

《見通しの悪い住宅街の交差点》

徐行義務 (10km/h以下)

- ブレーキの上に足を置いての徐行 (構えブレーキの徐行)
 - × アクセルの上に足を置いての徐行 (ブレーキへの踏みかえ時間のロス)
- ※ ブレーキの上に足を置いた徐行を、習慣づけましょう
※ 交差点進入時は、構えブレーキの徐行

《ながら運転》

ながらスマホ、たった1秒が、重大事故
時速40kmで走行時、11メートル進みます

《信号待ち、発進時の追突事故に注意しましょう》

《黄色信号》

- 黄色信号では、止まる
- 前の車は止まるかもしれない (追突を避ける)
- 車間距離を十分に空けておく

《挟まれ・墜落・転落 注意》

労災事故防止

早朝6時 軽ワゴンで配送業務中...

歩行者と衝突、高齢女性が意識不明の重体
配送業の男性、現行犯逮捕

- ◇ 夜間、早朝も道路を横断する歩行者がいます◇
- ◇ 「人はいないだろう」と...漫然と運転することは危険です◇
- ◇ 夜間は、歩行者が見えづらくなるので、「ハイビーム」を活用しましょう◇

2023/2/14(火) 13:03

14日午前6時ごろ、兵庫県の市道で軽ワゴン車を運転中、女性(80)に衝突し、左頭蓋骨骨折や脳挫傷のけがを負わせた疑いで、配送業の男性(31)が現行犯逮捕されました。女性は意識不明の重体です。警察によると、男性は配送業務中で、自ら110番した。

朝7時 国道と町道の丁字路交差点

信号も横断歩道もない場所

ライトバンにはねられ

横断中の高齢男性はねられ、意識不明の重体

- ◇ 横断歩道のないところで、はねられる事故多発◇
- ◇ デイ・ライトで知らせよう...自分の車の存在 事故防止◇

2023/2/15(水) 16:51

15日午前7時ごろ、島根県の国道でライトバンが、歩いて道路を横断していた近くに住む男性(89)をはねました。男性は救急搬送されましたが、全身を強く打ち意識不明の重体です。ライトバンの運転手にけがはありませんでした。現場の国道は見通しの良い片側1車線の直線道路で、町道と交わる丁字路の交差点。信号機や横断歩道はなく、事故当時は薄暗い状況だったということです。警察が事故の詳細な原因を調べています。

前後をカーブで挟まれている直線道路

乗用車と対向車線の大型クレーンが衝突

乗用車の会社員の25歳男性死亡

- ◇ カーブでは、後続車がうっとうしく感じるくらい、減速しましょう◇
- ◇ カーブ手前では十分減速し、滑走スリップ、横滑りスピンの注意しましょう◇

2023/2/15(水) 22:27

15日午後4時半ごろ、茨城県の国道で、会社員の男性(25)の乗用車と、対向車線を走っていた同会社員の男性(25)の大型クレーン車が衝突し、乗用車の男性は頭を打つなどして死亡した。警察によると、現場は片側1車線の直線で、前後をカーブで挟まれている。