

バックホー 積込作業中、横転 近くにいた男性挟まれ死亡

重機・農機具の積み降し時は
登坂板の位置
地面の水平を確認しましょう

「注意が散漫になっていた」

静内 バックホーを積込作業中
バックホーがバランスを崩し、横転
近くにいた男性が
バックホーのアームと乗用車に挟まれ死亡

2023/2/24(金) 14:35

24日午前9時前、新ひだか町静内の町道で、トラックの荷台にバックホーを積込作業中、バックホーがバランスを崩して横転しました。

警察によりますと、横転したバックホーのアームと付近に駐車していた乗用車との間に50代の男性が挟まれ、死亡しました。

男性は作業をしていた会社の取引先の会社に勤めていて、町道での工事を見ていたところ、事故に巻き込まれたということです。

警察は詳しい事故の原因を調べています。