

バックホーのアーム 歩道橋に衝突

◇バックホーのアームの格納確認◇

バックホーを積載する場合

アームの格納を確実に行いましょう

現場内の移動だから…「この位は大丈夫」は、厳禁！

アタッチメントの状況で確実に格納できない場合は
お客様に依頼し、外してもらうようにしましょう

「注意が散漫になっていた」

バックホーのアームが 完全に折りたたまれていなかつた

荷台のバックホーのアームが歩道橋に衝突

折れたアームが乗用車に落下し、女性が軽傷

横を走るトラックのミラーにアームの部品が当たり破損

2023/2/22 (水) 11:25

21日午前10時ごろ、栃木県の国道で男性（45）が運転する大型トラックに乗っていたバックホーのアームが歩道橋に衝突する事故がありました。

男性にけがはありませんでした。

警察によりますと事故当時バックホーのアームは、完全には折りたたまれていなかつたということです。

この事故で、大型トラックの後ろを走っていた乗用車の天井にアームが落下し運転していた女性が軽いけがをしたほか、横を走っていたトラックの左ミラーにアームの部品が当たり破損しました。