

除雪車 バック事故 スーパーの駐車場

除雪・・・

周囲の安全確認

特に、バックには注意しましょう

「注意が、散漫になっていた」

早朝6時 スーパーの駐車場で バックした除雪中の除雪車と衝突 出勤してきたスーパーの男性店員が 骨盤骨折の重傷

2023/2/11(土) 14:38

11日午前6時頃、福島県のスーパーの駐車場で除雪中の除雪車がバックした際、走行していた原付バイクと衝突した。

この事故で男性（28）が骨盤骨折の重傷を負った。

男性は、スーパーの店員で出勤したところ事故に遭った。

警察は2人から話を聞き事故の詳しい原因を捜査している。