

シートパイル 下敷き、死亡

「吊り下」には
絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保

クレーン作業で吊り荷を移動するときは
人払いをして、吊り荷の進行方向に人を立ち入らせない
吊り荷の下に絶対に入らない、吊り荷の側にも近寄らない
介錯ロープで誘導する

クレーンで吊ったシートパイルが落下 30代の作業員が下敷きになり死亡 トレーラーに積込作業中

2023/3/2(木) 15:10

2日午前11時前、福岡県の建設現場でクレーンで吊り上げていたシートパイルが落下しました。

この事故で、トレーラーの荷台に乗って作業していた30代とみられる男性が下敷きとなりました。

男性は病院に運ばれましたが、約1時間後に死亡が確認されました。

警察によりますと、男性はクレーンで吊り上げたシートパイルをトレーラーに積むための補助をしていたということです。

事故当時、現場には複数の作業員がいたということで、警察は安全管理に問題がなかったか調べています。