

工事中の歩道橋に 激突

『積荷の高さ』の確認と
『走行ルート』の確認

「注意が散漫だった」

工事中の歩道橋にトレーラー激突 歩道橋に引っかかり 身動きできず

2023/2/23(木) 18:27

23日午後5時ごろ、栃木県の国道で「トレーラーが歩道橋にぶつかっている」と110番通報がありました。

トレーラーが歩道橋に衝突し動けなくなっています。

トレーラーの荷台部分が歩道橋に引っかかり身動きがとれなくなっています。

歩道橋は現在、工事中でこれまでにけが人は確認されていないということです。

現場となったのは小学校前の交差点にかかる歩道橋で警察は事故の詳しい原因を調べています。