

カーブ、横転 積荷散乱

カーブ手前では、十分減速し
滑走スリップ、横滑りスピンの注意をしましょう

カーブでは、
後続車がうっとうしく感じるくらい
減速をしましょう

ゆるやかな左カーブ フルトレーラー横転 木材が散乱 周辺の建物や車に被害

2023/2/20(月) 10:39

20日午前3時20分ごろ、宮崎県の県道で、2つの荷台が連結した「フルトレーラー」と呼ばれるトラックの後ろの荷台が横転し、積んでいた丸太が道路上に散乱しました。

この事故で、現場周辺に止めてあった車や建物が損壊しました。

また、県道およそ550メートルの区間が午前3時50分ごろから午後1時前にかけて全面通行止めとなりました。けが人はいないということです。

現場は片側一車線のゆるやかな左カーブで、警察は事故原因を調べています。