

# キャリアダンプ横転 下敷き、死亡

重機、農機具 積降作業

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

## キャリアダンプがバランス崩し、横転 下敷きになり、男性死亡

1人で土手から河原に土砂を降ろす作業をしていた

2023/2/24(金) 19:13

24日午前9時半ごろ、広島県で「作業車が横転して人が挟まっている」と通報がありました。

消防が駆け付けると作業車が河原で横転していて、運転していた70代の男性が下敷きになっていたということです。

男性はその場で死亡が確認されました。

男性は1人で土砂を運搬する作業をしていたとみられ、荷台に積んだ土砂を土手から河原に降ろすときにバランスを崩して転落したとみられるということです。