

右手 挟まれ、重傷

作業中

重機・農機・鋼材・・・

『挟まれ』事故に注意しましょう

鋼材の積み下ろし作業中の

挟まれ事故に注意しましょう

スクリーンに右手を挟まれ 中指と薬指を損傷する重傷

飼料運搬車のスクリーンに挟まれ
運送会社の社員

2023/4/23(日) 9:41

22日午前10時半ごろ、群馬県の養豚場敷地内で、男性会社員（31）が飼料運搬車のスクリーンに右手を挟まれ、中指と薬指を損傷する重傷を負った。

警察によると、男性は運送会社の社員。

スクリーン内に残っていた飼料の除去作業をしていたという。

現場にいた同僚が119番通報した。同署が原因を調べている。