

コンテナに 挟まれ、死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！
慣れてきた時ほど
流れ作業に、おちいりやすくなります

午後6時 コンテナ置き場 コンテナに挟まれ 作業員の男性死亡 ほかの人がコンテナを動かした際に 男性が挟まれた可能性？ 斜里町の製糖工場

2023/04/21 08:13

20日午後6時すぎ、斜里町の製糖工場の敷地内にあるコンテナ置き場で作業員の男性（55）がコンテナに挟まれていると別の作業員から消防に通報がありました。

作業員は全身を強く打ち、心肺停止の状態です。町内の病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、コンテナに砂糖を積み込むため屋外にいたところ、金属製のコンテナの間に挟まれたとみられるということです。

警察は、ほかの人がコンテナを動かした際に男性が挟まれた可能性もあるとみて作業員から話を聞くなどして当時の詳しい状況を調べています。