

誘導員の男性 はねられ、搬送

工事中の道路を走行する場合は
『減速』し、誘導員の指示に従って走行しましょう

工事現場・・・

「人が出て来るかもしれない」、注意しましょう

今金 交差点付近

片側交互通行

工事現場の交通誘導員の男性が

乗用車にはねられ

ドクターヘリで病院搬送

2023/3/22(水) 20:10

22日午後3時前、今金町の道道の交差点付近で工事現場の交通誘導をしていた50代とみられる男性が、80代とみられる女性の運転する乗用車にはねられ、頭を強く打ち、ドクターヘリで病院に運ばれましたが、意識はあり、会話も出来たということです。

事故のあった道路は2車線ですが、消防によりますと、現場は当時、工事中で片側交互通行をしていました。