下り坂
ゆるいカーブ

『カーブ』の手前は・・・
十分に、「スピード」を落として走行しましょう

カーブでは、
後続車がうっとうしく感じるくらい
減速しましょう

夕方5時　雨降り
下り坂のゆるいカーブ
大型トラックがガードレール突き破り
転落、横転

2023/3/24(金) 21:40

23日午後５時前、長野県の国道で通りがかった車の運転手から「トラックが単独事故で横転している」と通報がありました。

大型トラックはガードレールを突き破って、斜面に転落したとみられますが、運転手の50代男性にけがはないということです。

現場は、緩い下り坂のカーブで、事故当時は雨が降り、路面がぬれていたということです。

現場付近は、レッカー作業のため、午後1時から4時まで通行止めとなりました。警察が事故の原因を調べています。