右手挟まれ
中指骨折の重傷

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、

流れ作業におちいりやすくなります

重さ60キロのホイールに右手挟まれ
右手中指を骨折する重傷
金属製品の加工工場で、金属プレス作業中

2023/4/11(火) 12:43

10日午前９時前、富山県の金属製品の加工工場で、この工場で働く男性（29）が、農業用トラクターに使われるホイールを金属プレス機に装着していたところ、誤ってホイールの下に右手が挟まりました。

警察によりますとホイールは直径約80センチ、重さが60キロ近くあり、ローラー式のコンベヤーに載せてプレス機に装着させることになっていますが、誤って右手が入ってしまったということです。

この事故で、男性は右手の中指を骨折する重傷です。

警察によりますと、男性は普段から1人でこの機械の作業を担当していました。