

バックホーとコンクリート板が 顔と胴体に落ちた

バックホーで
コンクリート板を吊り上げ
トラックに積み込み作業中
バックホーが横転
吊り上げていたコンクリート板の下敷き
バックホー運転の男性作業員が死亡

2023/5/2(火) 21:50

2日午前9時ごろ、千葉県の住宅地の作業現場で「バックホーと積み荷が顔と胴体に落ちた」と作業員から119番通報がありました。

消防が現場に駆け付けると、男性作業員（35）がコンクリートの板の下敷きになっていて、他の作業員らによってすでに救助されていましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。

当時、男性作業員はバックホーを使ってコンクリートの板を吊り上げてトラックに積み込む作業を行っていました。

警察はバックホーが作業の際にバランスを崩して横転し、吊っていたコンクリートが男性作業員の上に落下したとみています。