

# ローラー横転 挟まれ、大けが

重機・トラクターの積み降し時は  
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

重機・トラクターを運転するときは  
慣れてきた時ほど慎重に！

## 工事現場

ローラー車が  
段差でバランス崩し、横転  
運転していた60代男性が

ローラー車と地面の間に足を挟まれ大けが

2023/5/12(金) 12:51

11日午後2時頃、宮城県で防潮堤のかさ上げ工事に伴う整地作業をしていた転圧ローラー車が段差でバランスを崩し横転しました。

この事故で、ローラー車を運転していた60代の男性が車両と地面の間に足をはさみ、左足首などを骨折する大けがをしました。

警察などで事故の原因などを詳しく調べています。