

# 右折のトレーラー ケーシング落下

「荷締め」を確実に  
「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」  
これは、絶対に危険！

## 交差点

### 右折のトレーラーから 直径3m、長さ6mのケーシング落下 走行中の乗用車と接触

2023/4/28(金) 19:12

28日午後4時すぎ、福岡県の交差点で、右折のトレーラーの荷台から、直径3メートル、長さ約6メートルの筒状金属製の積み荷（ケーシング）が落下し、落下後に転がり、反対車線を走っていた乗用車と接触しました。ケガをした人はいませんでした。

警察は、現場付近の車の通行を一部規制するとともに、トレーラーの運転手から話を聞くなどして、落下の原因を調べています。

防犯カメラの映像には、大型トレーラーが右折する際に遠心力で筒が落ちる様子が映っていたということです。