

バックの トラックにはねられ

「誘導」は

車の真後ろ、真ん前に立たないこと

バック時は、まず自分の眼で確認しましょう！
急がず慎重に！

自車の後方の状況を把握せずには・・・
バック出来ない

21歳女性作業員 車両を誘導中

バック中の4トントラックにはねられ死亡

2023/6/20(火) 19:50

20日午後2時ごろ、岩手県の東北自動車道で、工事作業中、21歳の女性作業員がバックしてきた工事車両の4トントラックにはねられたと、別の作業員から消防に通報がありました。

女性作業員は作業中、車両を誘導をしていたということです。

警察と消防によりますと、女性にはねられた後、頭から血を流して倒れていて意識不明の状態です。病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されたということです。

警察と消防が事故の詳しい原因を調べています。