

下り坂 電柱に衝突、横転

下り坂では
事前に十分なスピードダウンとシフトダウンの実行

『カーブの手前』、『下り坂』
スピードダウンで、走行しましょう

下り坂、ダンプが電柱に衝突、横転
電柱2本が折れ

運転手が一時閉じ込められる

約850メートル通行止め

2023/6/14(水) 10:47

14日午前10時前、兵庫県の県道で、下り坂を走っていたダンプが民家脇の電柱に衝突して横転。

電柱2本が折れ、運転手の男性が閉じ込められているという。

巻き込まれた人はおらず、男性は意識がある状態という。

警察によると、約850メートルが通行止めとなっている。