

# スクリューに 巻き込まれ、死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！  
慣れてきた時ほど  
流れ作業におちいりやすくなります

## スクリューに下半身を巻き込まれ 清掃作業中の男性が死亡

清掃する際には、運転を停止させることになっていました

ただ、実際は、運転しながら清掃作業に入ることが多くあった

2023/6/13(火) 19:11

13日午前8時ごろ、栃木県にある石灰の製造工場では石灰を送り出すための長さ4メートル75センチのスクリューに、従業員の男性（71）が下半身を巻き込まれて死亡しました。

工場の現場責任者がスクリューから異様な音がしているのを聞き、様子を見たところ男性が体を巻き込まれていて、すでに意識がなく呼吸もしていなかったということです。

男性はこのスクリューの清掃作業中で、工場ではスクリューを清掃する際には運転を停止させることになっていました。

ただ、実際は運転しながら清掃作業に入ることが多くあったということで、警察が事故の原因を調べています。