

# 舗装工事中 バックしてきた ダンプにはねられ死亡

バックは、とにかく「危険」  
しっかり「安全確認」し、「慎重」に！

バックする前には  
必ず、自分の目で進行方向や周囲の安全確認をしましょう

自車の後方の状況を把握せずには…バック出来ない  
必ず、一旦降りて、後ろの状況を目で確認

## バックしてきたダンプにはねられ 夜7時 舗装工事中の男性作業員死亡 ダンプを運転していた女性らに話を聞き、調査

2023/6/7(水) 21:20

7日午後7時ごろ、静岡県の東名高速のインター付近で、舗装工事をして  
いた男性会社員（51）が、バックしてきた工事用のダンプにはねられまし  
た。

男性作業員は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

警察はダンプを運転していた女性会社員（50）らに話を聞くなどして、  
事故が起きた状況などを調べています。