

会社の敷地内 バック

モータープール、駐車場内 バック事故防止

※駐車場内は、危険がいっぱい※

主な原因:安全不確認

- ミラーに頼らず、自分の目で安全確認
- 見えないときは、いったん下車して安全確認
- ゆっくりと歩くくらいの速度でバック

会社敷地内 社員運転のトラックがバック 歩いていた役員の87歳男性 意識不明の重体

2023/19(月) 15:52

19日午前10時過ぎ、長野県の産業廃棄物の収集・運搬などを手掛ける会社の敷地内で、男性社員（39）が運転する中型トラックがバックしていたところ、歩いていた男性をはねました。

はねられたのは、この会社の役員の男性（87）で病院に搬送されましたが意識不明の重体です。

警察が、運転していた社員に話を聞くなどして事故の原因を調べています。