

頭を挟まれ、死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

機械に頭を挟まれ、男性作業員死亡

1人で作業中

自動車部品工場

2023/7/8(土) 9:04

7日午後3時ごろ、岐阜県の自動車部品工場で、メッキ加工した自動車用ねじを台車積載装置に移す作業をしていた社員の男性（60）が台車積載装置に挟まれました。

男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

警察によると、機械の異常を知らせる警告音が鳴ったため、別の従業員が工場内を確認したところ、機械に頭を挟まれた状態の男性を発見しました。

男性は1人で作業をしていました。

警察が原因を調べています。